

VTV-9000mini (mini0 / mini1) 보수 종료 안내

고객님께

그 동안 애용해 주셨던 범용 화상처리 검사 장치 VTV-9000mini (mini0 / mini1) 의 보수 서비스가 종료되어 하기와 같이 안내 드립니다.

본 제품에 장착된 주요 부품이 생산 중단 등으로 인해 부품 조달이 어려워져 보수 서비스가 불가능한 것으로 판단되었습니다.

아무쪼록 고객님의 양해를 구하는 바입니다.

앞으로도 저희 VTV-9000 시리즈를 많이 애용해 주시기 바랍니다.

— 하 기 —

1. 대상기기

VTV-9000mini (mini0)

제품 형식

▶V9KM***0-**

VTV-9000mini (mini1)

제품 형식

▶V9KM***1-**



VTV-9000mini (mini0 / mini1)

※ 제품 형식으로 확인이 어려울 경우에는 시리얼 번호를 확인한 후 당사 판매 대리점으로 문의해 주시기 바랍니다.

2. 일정

보수 종료



3. 보수 대응

보수 종료가 결정되었지만 지정 범위 내에서 대응 여부에 대한 검토는 가능합니다.
트러블이 발생한 경우에는 당사 판매 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

기자재 확인 후 보수 가능 여부를 판단하여 별도 연락 드리겠습니다.

부품 교환이 필요한 경우에는 수리가 불가능하므로 후속 기종으로 검토해 주시기
바랍니다.

4. 후속 기종

후속 기종인 VTV-9000mini (mini6) 로 검토해 주시기 바랍니다.

이행 및 최신 기종에 관한 상세 내용에 대해서는 당사 판매 대리점으로 문의하여
주시기 바랍니다.

본건에 대한 의문 사항은 당사 판매 대리점 또는
당사 영업부로 문의해 주시기 바랍니다.

UPLUS ENGINEERING CO.,LTD.

경기 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C 동 209-2 호(야탑동)

TEL:+82-31-715-1121 FAX:+82-31-719-1116 Email: sales@upluseng.com

ViSCO Technologies Corporation 영업본부 영업부

20th Floor, New Pier Takeshiba North Tower, 1-11-1 Kaigan, Minato-ku, Tokyo, 105-0022

Tel: +81-3-6402-4506 Fax: +81-3-6402-4508 Email: sales@visco-tech.com