

고객사 귀중

VDMK-230001

2025 년 4 월

ViSCO Technologies Corporation

VTV-9000ST (ST7)보수 종료 안내

귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.

그 동안 애용해 주셨던 VTV-9000ST (ST7) 의 보수 서비스가 종료되어 하기와 같이 안내 드립니다. 본 제품에 장착된 주요 부품이 생산 중단 등으로 인해 부품 조달이 어려워져 보수 서비스가 불가능한 것으로 판단되었습니다.

아무쪼록 고객님의 양해를 구하는 바입니다.

앞으로도 당사 제품을 많이 애용해 주시기 바랍니다.

— 하 기 —

1. 제품

품명: VTV-9000ST (ST7)

모델: V9KSDPQ7-8**

V9KSDPQ7-4**

V9KSDPK7-2**

V9KSDPT7-4**

V9KSDPT7-2**

V9KSMPT7-2**

V9KSSP97-0**



VTV-9000ST (ST7)

※모델명으로는 확인이 어려울 경우,시리얼 번호를 확인하시고 당사에 문의 주시기 바랍니다.



2. 구체 일정

보수 종료 : 2025 년 10 월 31 일

3. 후속 기종

후속 기종인 VTV-9000ST (ST8) 에 대한 검토를 부탁 드립니다.8

신제품에 대한 의문 사항은 당사 영업부로 문의 주시기 바랍니다.

본건에 대한 의문 사항은 당사 판매 대리점 또는 당사 영업부로 문의해 주시기
바랍니다.

ViSCO Technologies Corporation

20th Floor, New Pier Takeshiba North Tower, 1-11-1 Kaigan, Minato-ku, Tokyo, 105-
0022

Tel: +81-3-6402-4506 Fax: +81-3-6402-4508 Email: info@visco-tech.com